

Brf Skutan 29 Underhållsplan

Tvättstuga	Byte torkskåp				15,000											
Elstigar	Bytta 2007															
Bottenplatta	Relining VVS stammar				10,000			1,000,000								
Tak	Omläggning (behövs detta?)											650,000				
	Bergvärme, värmeåtervinnings åtgärder				1,000,000											
Hissar	Renovering av båda hissar				1,400,000											Akut, inte planerat sedan tidigare
Målning trapphus									250,000							
Hela huset & lokaler	OVK				100,000											Pris baserad på sista besiktning 2015
MOMS på raderna ovan		62,500	8,750	8,750	387,500	253,750	521,250	63,750	268,750	250,000		208,750	0			
Summa		312,500	43,750	43,750	1,650,000	1,015,000	2,085,000	255,000	1,075,000	1,000,000		1,043,750	0			8,523,750

Uppskattade kostnader i dagens värde 2020.11